

MAVROX® EP REPAIR MORTAR 2C

Malta di riparazione universale, senza solventi, bicomponente, a base di resina epossidica



Descrizione del prodotto

Mavrox® EP Repair Mortar 2C è una malta di riparazione bicomponente universale, senza solventi, a base epossidica. Mavrox® EP Repair Mortar 2C è usato per riparare danni al calcestruzzo, riempire crepe, proteggere l'armatura rilasciata e molte altre applicazioni simili. Mavrox® EP Repair Mortar 2C può essere applicato in uno strato spesso ed è resistente al ritiro. Mavrox® EP Repair Mortar 2C ha una resistenza alla compressione molto alta (>50 MPa, resistenza alla compressione R4). Mavrox® è una linea di prodotti con una vasta gamma di prodotti chimici di alta qualità per la costruzione. Malte, sistemi epossidici e poliuretanic per pavimenti e pareti. Prodotti durevoli per proteggere e preservare vari substrati per lungo tempo. Chimica delle costruzioni per professionisti!

Applicazione

Mavrox® EP Repair Mortar 2C è utilizzato per la riparazione di calcestruzzo con ferro d'armatura corroso, nidi di ghiaia, crepe non mobili, sottosquadri e molte altre applicazioni simili.

Mavrox® EP Repair Mortar 2C è anche adatto per riparare muri o buchi in cornici di legno.

Applicazione

- Senza solventi
- Inodore
- Non infiammabile
- Leggero
- Shrinkproof
- Buona adesione

Dati tecnici

Colore:	Grigio calcestruzzo
Odore:	Inodore
Grovià specifica:	1,7 kg/litro
pH:	Non applicabile
Contiene:	Resine
Potlife:	epossidiche 35 min a 20°C
Diluizione:	Non applicabile

Condizioni di applicazione

Temperatura ambiente 5°C minimo

Manuale d'uso

1. La superficie deve essere pulita, asciutta e priva di polvere e grasso.
2. Pretrattare i substrati con Mavrox® EP Primer 2C.
3. Mescolare intensamente i componenti A e B di Mavrox® EP Repair Mortar 2C, preferibilmente con un trapano elettrico con asta di miscelazione.
4. Applicare la malta di riparazione miscelata nello strato di primer ancora umido usando una spatola pulita o un attrezzo per le giunzioni.

Imballaggio

Set da 5 e 10 kg

Consumo teorico

Il consumo dipende fortemente dall'applicazione

Asciugatura:	entro 24 ore a 15°C
Completamente indurito:	dopo 7 giorni

Informazioni pratiche

- Non diluire o mescolare con altri prodotti.
- Dopo la miscelazione, applicare il prodotto entro 35 minuti.
- Per le riparazioni più grandi, è necessaria una cassaforma, dotata di un foglio di plastica o di grasso per poterla rimuovere in seguito.
- Per riparazioni su parti verticali o soffitti, si può usare la malta di riparazione leggera Mavrox® EP Scratch Coat 2C.

Conservazione e durata di conservazione

In confezione originale non aperta da almeno 12 mesi. Conservare in un luogo fresco e senza gelo.

Regole di sicurezza

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi, indossare guanti adatti, indumenti protettivi e occhiali di sicurezza. In caso di dubbio, consultare sempre la scheda di sicurezza o il nostro dipartimento R&S.



Supporto tecnico

Mavro è certificata ISO 9001: la vostra garanzia di qualità, sia in termini di prodotti che di consulenza. I nostri consulenti tecnici e il nostro reparto di ricerca e sviluppo sono sempre al vostro servizio. Saremo lieti di esaminare con voi il vostro problema o il vostro desiderio. Aiutarvi con i nostri prodotti o pensare a una soluzione se non esiste ancora. Chiamate, inviate un'e-mail o passate a trovarci.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Disclaimer

Questa scheda tecnica del prodotto è intesa come una guida per l'uso del prodotto ed è stata preparata sulla base degli ultimi sviluppi e tecniche. Poiché l'applicazione, il trattamento e le condizioni di utilizzo sono al di fuori del nostro controllo, nessun diritto può essere derivato da questa scheda informativa del prodotto. Mavro International rifiuta esplicitamente qualsiasi responsabilità per la garanzia e l'applicazione errata, così come qualsiasi danno e perdita conseguente. L'utente rimane sempre responsabile dell'applicazione, della scelta del prodotto, dell'applicazione e del risultato.

Edizione: Luglio 2020

Questo rilascio annulla tutti i rilasci precedenti.

Numero di articolo: 57929